



Согласовано

Архив  
Файл

Взам. инв.№

Подпись и дата

№ подл.

При обследовании выявлены следующие дефекты :

- В чердачном помещении на покрытии скопление строительного мусора , металлических труб , обломки старого шифера и бытовой мусор .
- Так же наблюдается слой сухой листвы , что может привести к возгоранию
- Имеются разрушения асбестоцементных листов (сколы, трещины, отверстия) износ покрытия до 40% ,
- Деревянные элементы кровли не антисептированы и не обработаны антиперено ,
- Дверцы на слуховых окнах отсутствуют
- На кровле имеются следы протечек от атмосферных осадков
- Карнизный свес недостаточный для защиты стен от замачивания
- Коньковый брус имеет прогибы

При обследовании выявлены следующие дефекты :

- Разрушение оконных откосов и подоконников , переплеты разохлись , износ составляет 40% ,
- Искривления горизонтальных линий фасада , трещины , стены и наружная отделка составляет