

При обследовании выявлены следующие дефекты :
- Значительный прогиб балок из-за недостаточной несущей способности, вследствие замачивания атмосферными водами
- Замачивание отделки потолка 70%

Согласовано

Архив
Фаил

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N